

page 1 à 2 : article 1 - 50 à 62

<a href="#">No. de article</a> [1]	<a href="#">description de article</a> [2]	prix TTC
<a href="#">R 680</a> [3]	<a href="#">Bouchon en caoutchouc sortie axe de culbuteur</a> [3]	8,50 €
<a href="#">R 492</a> [4]	<a href="#">Contact pression de l'huile</a> [4]	15,00 €
<a href="#">R 491</a> [5]	<a href="#">Jeu de charbon 6/12V moteur chauffage "SOFICA"</a> [5]	38,00 €
<a href="#">R 460-1</a> [6]	<a href="#">Anneau de fixation distributeur</a> [6]	12,00 €
<a href="#">R 175/1</a> [7]	<a href="#">Duille pignon de transmission pompe à huile et distributeur</a> [7]	15,00 €
<a href="#">R 175</a> [8]	<a href="#">Pignon de transmission pompe à huile et distributeur</a> [8]	27,00 €
<a href="#">R 174</a> [9]	<a href="#">Arbre d'entraînement du distributeur/pompe a huile - version longue</a> [9]	27,00 €
<a href="#">R 173/1</a> [10]	<a href="#">Joint pompe à huile</a> [10]	3,40 €
<a href="#">R 173</a> [11]	<a href="#">Pompe a huile adaptable</a> [11]	70,00 €
<a href="#">R 150</a> [12]	<a href="#">Tôle de protection sous ventilateur pompe à eau</a> [12]	25,00 €
<a href="#">R 148</a> [13]	<a href="#">Robinet de vidange moteur</a> [13]	12,50 €
<a href="#">R 140*</a> [14]	<a href="#">Bouchon de remplissage carter de l'huile avec reniflard</a> [14]	23,50 €
<a href="#">R 139-1</a> [15]	<a href="#">Jauge d'huile 1955 -&gt; (carter d'huile rond)</a> [15]	24,00 €
<a href="#">R 138</a> [16]	<a href="#">boulon de culbuteur</a> [16]	3,50 €
<a href="#">R 137</a> [17]	<a href="#">culbuteur droite ou gauche</a> [17]	18,00 €
<a href="#">R 134/1</a> [18]	<a href="#">Ecrou de fixation carter des culbuteurs inox</a> [18]	2,50 €
<a href="#">R 133/1</a> [19]	<a href="#">Manivelle tourne moteur à la main - nois ecrou de roue de 17 mm</a> [19]	34,00 €
<a href="#">R 133</a> [20]	<a href="#">Ecroue gorche de lou</a> [20]	15,00 €
<a href="#">R 132</a> [21]	<a href="#">Guide de manivelle</a> [21]	9,00 €
<a href="#">R 131</a> [22]	<a href="#">Poulie de Vilebrequin, avec Joint Spi</a> [22]	65,00 €
<a href="#">R 130</a> [23]	<a href="#">Poulie de Vilebrequin, avec Joint Spi</a> [23]	55,00 €
<a href="#">R 128</a> [24]	<a href="#">Poli d'arbre a came</a> [24]	27,00 €
<a href="#">R 125/1</a> [25]	<a href="#">Pignon de distribution - première code de réparation + 0,10 mm</a> [25]	110,00 €
<a href="#">R 125</a> [26]	<a href="#">Pignon de distribution CELERON</a> [26]	110,00 €
<a href="#">R 124</a> [27]	<a href="#">Jeu de 4 bague de bielle 14 mm</a> [27]	36,00 €
<a href="#">R 121</a> [28]	<a href="#">Jeu de coussinet de bielle + 0,75 mm</a> [28]	38,00 €
<a href="#">R 120</a> [29]	<a href="#">Jeu de coussinet de bielle + 0,50 mm</a> [29]	38,00 €
<a href="#">R 119</a> [30]	<a href="#">Jeu de coussinet de bielle + 0,25</a> [30]	38,00 €
<a href="#">R 118</a> [31]	<a href="#">Jeu de coussinet de bielle Ø 38 mm STD</a> [31]	38,00 €
<a href="#">R 116/1</a> [32]	<a href="#">Jeu (4 pièces) de cale de viellebrequin + 0,10 mm</a> [32]	sur demande
<a href="#">R 116</a> [33]	<a href="#">Jeu (4 pièces) de cale de viellebrequin + 0,10 mm</a> [33]	sur demande
<a href="#">R 115/3</a> [34]	<a href="#">Jeu de cale de viellebrequin + 0,15 mm</a> [34]	24,00 €

<a href="#">No. de article</a> [1]	<a href="#">description de article</a> [2]	prix TTC
<a href="#">R 115/2</a> [35]	<a href="#">Jeu de cale de viellebrequin + 0.10 mm</a> [35]	8,50 €
<a href="#">R 115/1</a> [36]	<a href="#">Jeu de cale de viellebrequin + 0.05 mm</a> [36]	14,00 €
<a href="#">R 115</a> [37]	<a href="#">Jeu de cale de villebrequin STD</a> [37]	9,50 €
<a href="#">R 114</a> [38]	<a href="#">Jeu de coussinet de vilebrequin + 1.00 mm</a> [38]	47,00 €
<a href="#">R 113</a> [39]	<a href="#">Jeu de coussinet de vilebrequin + 0.75 mm</a> [39]	47,00 €
<a href="#">R 112</a> [40]	<a href="#">Jeu de coussinet de vilebrequin + 0.50 mm</a> [40]	48,00 €
<a href="#">R 111</a> [41]	<a href="#">Jeu de coussinet de vilebrequin + 0.25 mm</a> [41]	48,00 €
<a href="#">R 110</a> [42]	<a href="#">Jeu de coussinet de villebrequin STD</a> [42]	45,00 €
<a href="#">R 109/1</a> [43]	<a href="#">Bague en bronze villebrequin</a> [43]	9,00 €
<a href="#">R 109*</a> [44]	<a href="#">Villebrequin 40 / 38 mm</a> [44]	580,00 €
<a href="#">R 108</a> [45]	<a href="#">Ressort soupape</a> [45]	8,50 €
<a href="#">R 107</a> [46]	<a href="#">Kit de guide de soupape (8 pièces) d'origine 6 mm. 2#eme type</a> [46]	4,00 €
<a href="#">R 106/1</a> [47]	<a href="#">Kit de guide de soupape (8 pièces) d'origine 6 mm. 2#eme type</a> [47]	95,00 €
<a href="#">R 106</a> [48]	<a href="#">Kit de guide de soupape (8 pièces) d'origine 6 mm. 1er type</a> [48]	110,00 €
<a href="#">R 105</a> [49]	<a href="#">Jeu de 4 soupape d'echappement 6 mm</a> [49]	54,00 €
<a href="#">R 104</a> [50]	<a href="#">Jeu de 4 soupape d'admission 6 mm</a> [50]	54,00 €
<a href="#">R 103/5</a> [51]	<a href="#">Kit de ecrou de culasse/ collecteur - M 8 x 40</a> [51]	9,50 €
<a href="#">R 103/3</a> [52]	<a href="#">Tube distribution de l'eau de culasse</a> [52]	27,00 €

- 
- 1 sur 2
- [prochaine page](#) › [53]

 [version de PDF](#) [54]

**URL source (retrieved on 2024-05-19**

**00:35):**<https://www.schuetzenhofer.de/fr/catalog/4?order=model&sort=desc>

**Liens**

- [1] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/catalog/4?order=model&sort=asc> [2]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/catalog/4?order=title&sort=asc> [3]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/bouchon-en-caoutchouc-sortie-axe-de-culbuteur> [4]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/contact-pression-de-lhuile-2> [5]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-charbon-612v-moteur-chauffage-sofica> [6]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/anneau-de-fixation-distributeur> [7]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/duille-pignon-de-transmission-pompe-%C3%A1-huile-et-distributeur> [8]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/pignon-de-transmission-pompe-%C3%A1-huile-et-distributeur> [9]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/arbre-dentra%C3%AEnement-du-distributeurpompe-huile-version-longue> [10]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/joint-pompe-%C3%A0-huile> [11]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/pompe-huile-adaptable> [12]
- <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/t%C3%B4le-de-protection-sous-ventilateur-pompe-%C3%A1-eau> [13]

<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/robinet-de-vidange-moteur> [14]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/bouchon-de-remplissage-carter-de-lhuile-avec-reniflard> [15]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jauge-dhuile-1955-carter-dhuile-rond> [16]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/boulon-de-culbuteur> [17]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/culbuteur-droite-ou-gauche> [18]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/ecrou-de-fixation-carter-des-culbuteurs-inox> [19] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/manivelle-tourne-moteur-%C3%A0-la-main-nois-ecrou-de-roue-de-17-mm> [20]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/ecroue-gorche-de-lou> [21]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/guide-de-manivelle> [22] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/poulie-de-vilebrequin-avec-joint-spi-1> [23] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/poulie-de-vilebrequin-avec-joint-spi-0> [24] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/poli-darbre-came> [25] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/pignon-de-distribution-premi%C3%A8re-code-de-r%C3%A9paration-010-mm> [26]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/pignon-de-distribution-celeron> [27]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-4-bague-de-bielle-14-mm> [28]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-coussinnet-de-bielle-075-mm> [29]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-coussinnet-de-bielle-050-mm> [30]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-coussinnet-de-bielle-025-1> [31]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-coussinnet-de-bielle-%C3%B8-38-mm-std> [32]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-4-pi%C3%A8ces-de-cale-de-viellebrequin-010-mm-0> [33]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-4-pi%C3%A8ces-de-cale-de-viellebrequin-010-mm> [34]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-cale-de-viellebrequin-015-mm> [35]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-cale-de-viellebrequin-010-mm> [36]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-cale-de-viellebrequin-005-mm> [37]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-cale-de-viellebrequin-std> [38]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-coussinnet-de-viellebrequin-100-mm> [39]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-coussinnet-de-viellebrequin-075-mm> [40]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-coussinnet-de-viellebrequin-050-mm-0> [41]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-coussinnet-de-viellebrequin-025-mm-0> [42]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-coussinnet-de-viellebrequin-std> [43]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/bague-en-bronce-viellebrequin> [44]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/viellebrequin-40-38-mm> [45]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/ressort-soupape> [46] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/kit-de-guide-de-soupape-8-pi%C3%A9ces-dorigine-6-mm-2eme-type-0> [47] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/kit-de-guide-de-soupape-8-pi%C3%A9ces-dorigine-6-mm-2eme-type> [48] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/kit-de-guide-de-soupape-8-pi%C3%A9ces-dorigine-6-mm-1er-type> [49] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-4-soupape-dechappement-6-mm> [50] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/jeu-de-4-soupape-dadmission-6-mm-0> [51] <https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/kit-de-ecrou-de-culasse-collecteur-m-8-x-40> [52]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/content/tube-distribution-de-leau-de-culasse-0> [53]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/catalog/4?order=model&sort=desc&page=1> [54]  
<https://www.schuetzenhofer.de/fr/printpdf/catalog/4?order=model&sort=desc>